



Optimierungsliste

Der Beirat für Menschen mit Behinderungen hat im Dezember 2009 einen Stadtrundgang durchgeführt. Das Ziel war, Barrieren aufzudecken, die Menschen mit Mobilitätseinschränkungen daran hindern, sich frei und ungefährdet in unserer Stadt zu bewegen. Die während dieses Rundgangs festgestellten Hindernisse wurden in einer Optimierungsliste erfasst. Mithilfe dieser Liste will der Beirat Sorge dafür tragen, dass die aufgeführten Barrieren beseitigt werden.

Diese Optimierungsliste ist eine so genannte „lebende Liste“, die fortlaufend ergänzt wird. Beanstandungen, die erledigt wurden, sind am Ende der Liste aufgeführt. Da wir bei dem Rundgang nicht alle Barrieren aufdecken konnten, bitten wir die Oldesloer Bürgerinnen und Bürger um Hinweise auf Mängel, die in unserer Optimierungsliste noch nicht aufgeführt sind.

Offene Punkte – Stand Januar 2012

	Problem	Lösungsansätze	Status / Bemerkung
1	Bürgersteig Übergang zur Königstr. für Rollstuhlfahrer zu hoch	Angleichung des Bürgersteigs, aber nur 3 cm wegen Taststöcke der Sehbehinderten	Wird geprüft
2	Gehweg in der Königstr. ist holprig	Gehweg ausbessern	Soll punktuell ausgebessert werden -
3	Ampel Sülzberg/ Bangertstr. zu leise und Grünphase zu kurz	Umstellung der Ampelanlage	Wird der Wartungsfirma mitgeteilt
4	Marktplatz: Kopfsteinpflasterung ist für alle Behinderte nicht begehbar	Andere Pflasterung	Eine Gestaltungsplanung ist von der Stadt in Auftrag gegeben
5	Hagenstraße: Bushaltestelle bzw. Insel ist für Rollstuhlfahrer nicht zugänglich	Beidseitige Absenkung der Insel. Auf 3 cm Höhe achten wegen Tastbarkeit für Sehbehinderte	Wird sobald wie möglich gemacht. Wetterabhängig
6	Gehweg von Delikatessen Peters zum Hintereingang des Stadthauses endet mit Treppenstufen	Eventuell eine Rampe anlegen oder einen zusätzlichen der Nähe vom Durchgang Hugos Blumenladen	Behindertenparkplatz in gemacht. Wetterabhängig
7	Bordstein zu hoch am	Bordstein angleichen,	Wird geprüft und eventuell



	Ende der Bahnhofstr.	aber auf 3 cm Höhe achten wegen Tastbarkeit für Sehbehinderte	angepflichtet im Rahmen des Umbau West ca. 2012
8	Kreuzung Kurparkallee / Sülzberg/ Mewestr.: kein Signal oder Vibration	Einrichtung einer Signalampelanlage	Im Rahmen des Umbaus West ca. 2012
9	Besttorstr.: unpassierbare Rinne für Rollstuhlfahrer	Behebung wie in der Hindenburgstr.	Im Rahmen des Umbaus West ca. 2012
10	Reimer-Hansen-Str.: Weg für Rollstuhlfahrer zu steil und zu uneben	Ausbessern und Steigung rausnehmen. Planungsbüro zum Stadtumbau darauf hinweisen	Im Rahmen des Umbaus West ca. 2012
11	Reimer-Hansen-Str. / Bahnhofstr.: Bordstein für Rollstuhlfahrer unpassierbar	Bordstein angleichen, aber auf 3 cm Höhe achten wegen Tastbarkeit für Sehbehinderte	Im Rahmen des Umbaus West ca. 2012
12	Behindertenparkplätze Bahnhofstr.: Ausstieg zur Fahrbahnseite	Parkplätze auf die gegenüberliegende Straßenseite verlegen	Im Rahmen des Umbaus West ca. 2012
13	Hagenstr. als Spielstraße: zu kurz, es kommt an der Bushaltestelle zu gefährlichen Situationen	Spielstraße verlängern	Keine Verlängerung, aber eventuell Tempolimit für die Hamburger Straße, Hagenstraße bis Lübecker Straße
14	Poller in der Stadt sind für Sehbehinderte schlecht zu erkennen	Pollerkappen farblich markieren, möglichst gelb	Wird geprüft
15	Kette am Marktplatz ist schlecht zu erkennen und eine Stolperfalle	Kette farblich markieren und höher setzen	Wird geprüft
16	Stufenkennzeichnung an öffentlichen Gebäuden kaum oder gar nicht vorhanden	Stufen farblich markieren, möglichst gelb	Wird geprüft
17	Viele Treppen an Oldesloer Geschäften sind ohne Handlauf	Mit der GOK, eventuell auch mit der Arbeitssicherheit der Stadt und den Eigentümern nach Lösungen suchen	GOK bietet konstruktive Zusammenarbeit an Termine zur Begehung müssen ausgemacht werden
18	Der Zugang zum Travestübchen ist nur von einer Seite zugänglich und es gibt eine schlechte Befestigung zur Trave	Befestigung überprüfen, eventuell einen 2. Zugang anlegen	Wird geprüft
19	Ampeln sind für Sehbehinderte schlecht zu finden	Aufmerksamkeitsfelder am Boden anbringen	Wird bei Erneuerungen bedacht und gemacht
20	Fußgängerüberweg am Steinfelder Redder	Einrichtung eines Fußgängerüberweges	Wird von der Verkehrsaufsicht noch geprüft

21	Zugang zum Spielplatz Hebbelstraße ist nicht barrierefrei	Versetzen der Blockaden	Wird geprüft
22	Katharine-Faust-Str.: Fußweg ist aus Kopfsteinpflaster. Rollstuhlfahrer, Menschen mit Rollatoren und auch Eltern mit Kinderwagen weichen auf die asphaltierte Straße aus. Es kommt zu gefährlichen Situationen.	Andere Pflasterung	Begehung durch den Beirat in KW 32. Fotos liegen beim Bauamt. Überprüfung
23	Schützenstr. ist durch Baumwurzeln kaum für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte passierbar	Gehwegplatten entfernen? Anderes Material?	Glensanda wird als Ersatz genommen, kann jedoch nicht die Qualität einer Gehwegoberfläche bieten
24	ÖPNV- Linie fährt den Hölk nicht an, Haltestelle zu weit entfernt.	Haltestelle einrichten	Anfrage an die Stadtwerke
25	Fahrpläne und Haltestellen-Namen zu klein geschrieben, keine Durchsagen im Bus.	Fahrpläne u.ä. in größerer Schrift anbringen	Anfrage an die Stadtwerke

Optimierungsliste
Erledigte Punkte – Stand Oktober 2011

1	Zugang zur Kirche ist mit Stolperfallen versehen	Mit der Kirchenverwaltung in Verbindung setzen, neue Pflasterung	Wurde ausgebessert
2	Hamburgerstr. /Aral-Tankstelle: viele Schlaglöcher auf dem Gehweg	Ausbesserung	Gehweg ist ausgebessert worden
3	Es gibt keine Parkplätze für Gehbehinderte, nur für Rollstuhlfahrer	Parkplätze einrichten	2 Parkplätze vor dem alten Amtsgericht wurden eingerichtet
4	Hagenstr. vor der Sparkasse Holstein: Gehweg zu schmal und zu hoch	Eigentumsverhältnisse klären und mit Eigentümer nach Lösungen suchen	Poller wurden entfernt, Stufen und Gehweg sind verschiedenfarbig, Handlauf ist angebracht
5	Kreuzung Hamburger-/ Schützenstr.: Grünphase zu kurz	Grünphase verlängern	Grünphase wurde um 2 Sekunden verlängert
6	Behindertenparkplätze Königstr. : zu eng und zu steil	Aus 2 Parkplätzen 1 machen, und auch auf dem Bibliotheksparkplatz 1 einrichten	Parkplatz bei der Bücherei wurde bereits eingerichtet
7	Zebrastreifen Königstr./ Salinenstr. ist schlecht erkennbar	Neue farbliche Markierung nötig, möglichst kontrastreich, eventuell gelb	Zebrastreifen wurde neu gestrichen
8	Salinenstr. und Kurparkallee uneben und holprig wegen Baumwurzeln	Gehweg ausbessern	Gehwegplatten sind neu verlegt
9	An der Hude: Metallplatten sind sehr wackelig für alle Behinderten	Metallplatten befestigen	Eine neue Metallplatte wurde eingebaut
10	An der Hude: Rampe ist zu steil	Rampe auf die gegenüberliegende Seite verlegen	Wurde bereits vom Bauamt erledigt
11	Fehlender Handlauf an Treppe / Fußweg vom Krankenhaus zum Hallenbad.	Handlauf anbringen	Begehung mit einer Mitarbeiterin des Bauamtes am 28. Juli 2011. Fertigstellung KW 35: Treppenstufen gerichtet und farblich markiert. Oberflächenbelag so ergänzt, dass es keine Absätze innerhalb einer Stufe mehr gibt, Handlauf in die Mitte der Treppe gesetzt. Wegebelag zwischen Treppe und Krankenhauszufahrt wurde so

			aufgefüllt, dass es keine Stolperkanten mehr gibt.
12	Eingänge des Bürgerhauses sind schwer passierbar	Andere Pflasterung	Ein glatter Weg zum Hintereingang wurde gepflastert